

Tamura

## LA03P054S05

Zenbakiaren zenbakia:  
 Fabrikatzaileak / Marka:  
 Produktuaren Deskribapena  
 Fitxak:  
 RoHs egoera  
 Stock egoera  
 Ontziatik aurrera  
 Bidalketa Bidea

LA03P054S05  
 Tamura  
 SENSOR  
 1.LA03P054S05.pdf  
 2.LA03P054S05.pdf  
 Lead free / RoHS betez  
 6318 pcs stock  
 Hong Kong  
 DHL/Fedex/TNT/UPS/EMS

[AURREKONTUEN ESKAERA](#)

Irudia ordezkari izan daiteke. Ikusi produktuaren zehetasunetarako zehaztapenak.

### LA03P054S05ren zehaztapenak

ZENBAKIAREN ZENBAKIA	LA03P054S05
FABRIKATZAILEA	Tamura
DESKRIBAPENA	SENSOR
LEAD FREE STATUS / ROHS EGOERA	Lead free / RoHS betez
KOPURUA ESKURAGARRI	6318 pcs
DATUEN FITXA	1.LA03P054S05.pdf 2.LA03P054S05.pdf
TENTSIOA - HORNIDURA	4.5 V ~ 5.5 V
SERIES	LA03P
SENTORE MOTA	Hall Effect, Open Loop
SENTIKORTASUNA	40mV/A
ERANTZUN DENBORA	1µs
POLARIZAZIO	Bidirectional
PACKAGING	Bulk
PAKETE / KASUA	Module
IRTEERA	Ratiometric, Voltage
BESTE IZENAK	9-LA03P054S05ZY MT7421
TENPERATURA OPERATIBOA	-40°C ~ 110°C
KANALEN KOPURUA	1
MUNTAKETA MOTA	Through Hole
LINEALTASUN	±1%
LEAD FREE STATUS / ROHS EGOERA	Lead free / RoHS Compliant
FREQUENCY	DC ~ 300kHz
NEURKETA EGITEKO	AC/DC
DESKRIBAPEN ZEHATZA	Current Sensor 54A 1 Channel Hall Effect, Open Loop Bidirectional Module
UNEKO - HORNIKUNTZA (MAX)	11mA
ORAINA - ZENTZUA	54A
ZEHAZTASUN	±0.5%

### Erlazionatutako etiketak

Tamura LA03P054S05	LA03P054S05 banatzailea	LA03P054S05 hornitzailea
LA03P054S05 Prezioa	LA03P054S05 irudiak	LA03P054S05 Irudia
LA03P054S05 PDF fitxa	LA03P054S05 Deskargatu fitxa	LA03P054S05 Datasheet
LA03P054S05 Stock	Erosi LA03P054S05	Erosi Tamura LA03P054S05
Tamura LA03P054S05	Tamura hornitzailea	Tamura banatzailea
Tamura LA03P054S05		

### Produktu erlazioatuak

<p><b>LA050URD32TTI1800</b>          fabrikatzaileak: Hamlin / Littelfuse          deskribapena: FUSE SQUARE 1.8KA 500VAC RECT          Stockean: 125 pcs</p> <p><a href="#">RFQ</a></p>	<p><b>LA050URD33TTI2500</b>          fabrikatzaileak: Hamlin / Littelfuse          deskribapena: FUSE SQUARE 2.5KA 500VAC RECT          Stockean: 97 pcs</p> <p><a href="#">RFQ</a></p>
<p><b>LA050URD33LI2500</b>          fabrikatzaileak: Hamlin / Littelfuse          deskribapena: FUSE SQUARE 2.5KA 500VAC RECT          Stockean: 118 pcs</p> <p><a href="#">RFQ</a></p>	<p><b>LA02P021S03</b>          fabrikatzaileak: Tamura          deskribapena: SENSOR          Stockean: 8433 pcs</p> <p><a href="#">RFQ</a></p>
<p><b>LA03P085S05</b>          fabrikatzaileak: Tamura          deskribapena: SENSOR          Stockean: 6500 pcs</p> <p><a href="#">RFQ</a></p>	<p><b>LA02P085S03</b>          fabrikatzaileak: Tamura          deskribapena: SENSOR          Stockean: 6260 pcs</p> <p><a href="#">RFQ</a></p>
<p><b>LA02P035S03</b>          fabrikatzaileak: Tamura          deskribapena: SENSOR          Stockean: 8292 pcs</p> <p><a href="#">RFQ</a></p>	<p><b>LA03P035S05</b>          fabrikatzaileak: Tamura          deskribapena: SENSOR          Stockean: 8318 pcs</p> <p><a href="#">RFQ</a></p>
<p><b>LA03P021S05</b>          fabrikatzaileak: Tamura          deskribapena: SENSOR          Stockean: 8061 pcs</p> <p><a href="#">RFQ</a></p>	<p><b>LA055URD32LI1400</b>          fabrikatzaileak: Hamlin / Littelfuse          deskribapena: FUSE SQUARE 1.4KA 550VAC RECT          Stockean: 181 pcs</p> <p><a href="#">RFQ</a></p>
<p><b>LA02P054S03</b>          fabrikatzaileak: Tamura          deskribapena: SENSOR          Stockean: 6509 pcs</p> <p><a href="#">RFQ</a></p>	<p><b>LA050URD32LI1800</b>          fabrikatzaileak: Hamlin / Littelfuse          deskribapena: FUSE SQUARE 1.8KA 500VAC RECT          Stockean: 153 pcs</p> <p><a href="#">RFQ</a></p>